

Link do produktu: <https://www.terrarex.pl/termo-higrometr-analogowy-sprzet-pomiarowy-terrarium-p-54.html>



Termo-higrometr analogowy sprzęt pomiarowy terrarium

Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	Termo-higrometr
Kod producenta	76113

Opis produktu

Termo-Higrometr analogowy do terrarium z gadami

Termohigrometr / Higrotermometr to podstawowy sprzęt pomiarowy do terrarium. W jednym urządzeniu pełna kontrola klimatu w terrariach. **Monitowanie** środowiska, w którym żyją zwierzęta zamknięte w zbiornikach hodowlanych to podstawowa czynność jakiej trzeba się nauczyć, przede wszystkim młodzi i początkujący terraryści. Od prawidłowych warunków bytowania zwierząt zależy sukces w hodowli. **Kontroluj temperaturę i wilgotność!** Za pomocą **termohigrometru** sprawdzisz, czy Twój podopieczny gad lub płaz ma odpowiednie warunki chowu.

O termo-higrometrze w terrarium

Mały, okrągły **aparat pomiarowy** poprzez otwory w obudowie wyłapuje dwa parametry powietrza: **wilgotność i temperaturę**. Wskazania są przekazywane na **tarczę termohigrometrów**. Prosty odczyt na kolorowej skali. Montaż za pomocą taśmy dwustronnej umieszczonej na tylnej ścianie urządzenia.

Gdzie można stosować termohigrometry?

Termo higrometrów analogowych / mechanicznych / tarczowych można używać wszędzie, gdzie zależy nam na kontroli temperatury i wilgoci w powietrzu. Urządzenie sprawdzi się między innymi:

- w każdym rodzaju terrarium, wiwarium
- w hodowlach owadów, pajęczaków
- w pokojach mieszkalnych
- w laboratorium
- w gablotach
- wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba kontroli i monitoringu temperatury i wilgoci

Gdzie umieścić termo-higrometr w terrarium?

W miejscu widocznym dla hodowcy, żeby szybko skontrolować parametry panujące w zbiorniku. **W oddaleniu od źródła grzania**, poza zasięgiem kąta padania ciepła z żarówki. Wówczas pomiar będzie najbardziej rzetelny.

Dane techniczne termo-higrometru analogowego :

-
- Średnica urządzenia: tarcza termo-higrometru: 7,5cm
 - Zakres pomiaru temperatury od -25°C do +55°C
 - Zakres pomiaru wilgotności: do 100%
 - Pomiar mechaniczny
 - Odczyt wzrokowy
 - Termometr / Higrometr zegarowy