

Link do produktu: <https://www.terrarex.pl/termometr-higrometr-elektroniczny-do-terrarium-design-trixie-repti-zoo-p-57.html>



Termometr / Higrometr elektroniczny do terrarium Design! Trixie / Repti ZOO

Cena	56,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	Higrometr-termometr cyfrowy
Kod producenta	76115

Opis produktu

Elektroniczny HIGROTERMOMETR / Termo-higrometr do terrarium na przyssawkę

Precyzyjne monitorowanie i kontrola temperatury oraz wilgotności powietrza w terrariach.

Termometr / Higrometr cyfrowy do każdego terrarium: pustynnego, stepowego oraz tropikalnego. Nowoczesny wygląd, świetny design, estetyka wykonania.

Bezinwazyjny, prosty montaż

Dużą zaletą tego **termo-higrometru** jest łatwy montaż, bez plątaniny kabli. **Hodowca nie będzie miał kłopotu z ułożeniem i ukryciem kabli w terrarium.** Mały, niezwykle elegancki i skuteczny sprzęt miarowy pomaga skontrolować temperaturę i wilgotność w zbiorniku, a w razie potrzeby zredukować system grzania lub system nawilżania.

Należy pamiętać, że gady są zmiennocieplne A znaczy to dokładnie, że zmieniają swoją temperaturę ciała (dostosowują się) do temperatury otoczenia. Nie można jednak przekraczać dozwolonych norm temperaturowych dla danego gatunku. To samo dotyczy wilgotności powietrza. Sprawdź jakie Twój podopieczny gad, płaz, pająk powinien mieć optymalne warunki chowu.

Czytelny wyświetlacz temperatury i wilgotności

Czujniki umieszczone w plastikowej obudowie przekazują pomiary do bazy i widzisz je na **szklanym wyświetlaczu LCD**. **Termo-higrometr to jedno z urządzeń, które powinno znaleźć się obowiązkowo na wyposażeniu terrarysty.**

Gdzie umieścić termometr z higrometrem elektronicznym w terrarium?

Pomiar temperatury i wilgotności powinien odbywać się **wewnątrz terrarium**. Przyssawkę / ssak dociskamy mocno do płaszczyzny szyby. **Panel z wyświetlaczem LCD** powinien zostać umieszczony **najlepiej w centralnym miejscu terrarium, na przedniej szybie / drzwiach**. Zdarza się, że hodowcy przyczepiają termometry / higrometry na bocznej ścianie szklanego terrarium. Urządzenie pomiarowe zawsze powinny być mocowane z daleka od centrum grzania i nawilżania. Wówczas pomiary będą najbardziej rzetelne.

Częste zastosowanie termo-higrometrów poza terrarystką:

- inkubatory jaj
- pokoje dzieciinne
- pomieszczenia mieszkalne
- spiżarnie
- humidory
- piwnice
- garaże
- rozsadniki
- uprawa roślin doniczkowych
- i wszystkie pomieszczenia wymagające nadzoru nad wilgotnością i temperaturą powietrza

Dane techniczne termo-wilgotnościomierza

- Kształt: prostokąt
- Wymiary: **3 x 6cm**
- Zakres pomiaru wilgotności: **od 30% do 90%**
- Zakres pomiaru temperatury: **od 0°C do +50°C**
- Dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Dokładność pomiaru wilgotności: $\pm 5\%$
- Pomiar elektroniczny, czujniki w plastikowej obudowie (bazie)
- W zestawie bateria - pastylka
- Odczyt pomiaru: wzrokowy
- Sposób montażu: przyssawka - ssak